





Інв. № ориз.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.



Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка	
		Деталі			
1.1		Кутник 70x6 ДСТУ 2251-93 Є245 ГОСТ 27772-88 L=340	1	1.8 кг	
1.2		Кутник 70x6 ДСТУ 2251-93 Є245 ГОСТ 27772-88 L=340	1	1.8 кг	
2		Кутник 45x5 ДСТУ 2251-93 Є245 ГОСТ 27772-88 L=70	4	0.24 кг	
3		Круг ϕ 16 ГОСТ 2590-88 Є245 ГОСТ 27772-88 L=260	2	0.4 кг	
4		Круг ϕ 10 ГОСТ 2590-88 Є245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0.25 кг	
5		Круг ϕ 22 ГОСТ 2590-88 L=300	1	0.9 кг	
		Стандартні вироби			
6		Болт М16x280 ГОСТ 7798-70	2	0.5 кг	
7		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	2	0.03 кг	
8		Шайба 16 ГОСТ 6958-78	2	0.01 кг	
		11Н/1-4			
		Траверса ТМ004	Стадія	Маса	Масштаб
			Р	7,7	1:10
			Аркуш	Аркушів 1	