










Поз. 4 (1:5)



Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 6 мм.

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
Деталі:					
1		Кутик $\frac{50 \times 5 \text{ ДСТУ 2251-93}}{\text{С245 ГОСТ 27772-88}}$ L=370	1	1,35	
2		Кутик $\frac{50 \times 5 \text{ ДСТУ 2251-93}}{\text{С245 ГОСТ 27772-88}}$ L=150	1	0,55	
3		Кутик $\frac{50 \times 5 \text{ ДСТУ 2251-93}}{\text{С245 ГОСТ 27772-88}}$ L=400	1	1,47	
4		Круг $\frac{\phi 16 \text{ ГОСТ 2590-88}}{\text{С245 ГОСТ 27772-88}}$ L=665	1	1,04	
5		Круг $\frac{\phi 12 \text{ ГОСТ 2590-88}}{\text{С245 ГОСТ 27772-88}}$ L=760	1	0,64	
6		Круг $\frac{\phi 10 \text{ ГОСТ 2590-88}}{\text{С245 ГОСТ 27772-88}}$ L=400	1	0,25	
Стандартні вироби:					
7		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	4	0,037	
8		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	2	0,037	
9		Шайба 12 ГОСТ 6958-78	2	0,037	
10		Шпилька М16х200 ГОСТ 22042-76	1	0,29	
16082023					
Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата			Конструкції металеві		
Розробив			Стадія		
Перевірив			Маса		
Н.контр.			Масштаб		
			Аркцш 1 Аркцшів 1		
			Кронштейн КР-Т-1		
Інв. №			ГІП		