







A-A
M1:2

Зварні шви




Поз 2
M1:2



Поз 3
M1:2

Поз 4
M1:4



Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
Деталі				
1		Куттик 63x6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=360	1	1,9 кг
2		Труба Н-50x2,0 ГОСТ 10704-76	1	1,19 кг
3		Круг $\phi 16$ ГОСТ 7417-75* 45-В ГОСТ 1051-73* L=240	2	0,37 кг
4		Круг $\phi 16$ ДСТУ 4738:2007 С245 ГОСТ 27772-88 L=685	1	1,08 кг
5		Круг $\phi 6$ ДСТУ 4738:2007 С245 ГОСТ 27772-88 L=350	1	0,08 кг
Стандартні вироби				
6		Гайка М16 ДСТУ ГОСТ 5915:2008	2	0,04 кг
7		Шайба 16 ГОСТ 6958-78	2	0,035 кг

1.17/3-01

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП		Журавльов	1002		
Н.контр.		Блінов			08.02
Перевір.		Меркотан			09.02
Розроб.		Іщук			08.02

Кронштейн КР15

Стадія	Маса	Масштаб
Р	5,14	1:5
Аркуш	Аркушів	1



Зварні шви варити електродам Е42 ГОСТ 9467-75.

Висота катета шва прийняти 5 мм.

Прив'язаний

Інв. №