









Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
Деталі					
1		Кутник 90x7 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=2100	2	20,24	
2		Кутник 90x7 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=300	1	2,89	
3		Круг φ16 ДСТУ 4738:2007 С245 ГОСТ 27772-88 L=260	6	0,41	
4		Круг φ10 ДСТУ 4738:2007 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0,25	
5		Круг φ22 ГОСТ 2590-88 L=255	3	0,75	
Стандартні вироби					
6	ДСТУ ГОСТ 7798:2008	Болт М16х300	6	0,51	
7	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	Гайка М16	6	0,05	
8	ГОСТ 6958-78	Шайба 16	12	0,01	

1.16/6-12

Прив'язаний					
ГП	Журавльов	06.03			
Розробив	Меркотан	01.03			
Перевірів	Іщук	01.03			
Н. контр.	Блінов	02.03			

Траверса ТМн22

Стадія	Маса	Масштаб
Р	51,81	1:15
Аркуш	Аркушів 1	
	НВП ТОВ "Енерголіга"	